



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Regolamento del Piano Nazionale di Programmazione
Strutturale 2014-2020 per la promozione del sistema di istruzione
e della ricerca e per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per la promozione digitale
MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA MAFFUCCI"

Cod. Mecc. MIIC8FP00T - C.F. 97667360156

e-mail: miic8fp00t@istruzione.it pec: miic8fp00t@pec.istruzione.it

Circ. Int. N. 42
Milano, 18 febbraio 2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

Oggetto: fibre nocive nella scuola, MCA-materiali contenenti amianto, FAV-fibre artificiali vetrose

Con la presente si comunica che il Comune di Milano ha ultimato il controllo delle strutture scolastica rispetto alla presenza di materiali contenenti fibre pericolose; che tali materiali disperdono fibre **solo** nelle condizioni di deterioramento e danneggiamento. Pertanto all'interno della scuola sono state adottate misure al fine di evitare tale evento. In un'ottica di eliminazione della esposizione delle persone al rischio, sono state interdette tutte le attività e locali che possano anche solo accidentalmente provocare il rilascio di fibre, in attesa dell'intervento di rimozione definitiva dei materiali contenenti fibre da parte del Comune.

PLESSO MAFFUCCI

- Lo stucco di fissaggio dei vetri delle finestre nell'intero edificio e il mastice sigillante dei canali di areazione contiene amianto (la manipolazione è interdetta al personale ed utenza);
- Il coibente dei canali di areazione (e dei condotti tecnologici in genere, compresi quelli rivestiti in cartone o gesso) contiene FAV (la manipolazione è interdetta al personale ed utenza);
- I pannelli del controsoffitto contengono FAV (manipolazione interdetta al personale ed utenza);

PLESSO BODIO

- Le guarnizioni delle flange nelle cantine e la guaina bituminosa del tetto contengono amianto (l'accesso agli ambienti è interdetto a personale ed utenza);
- Nel locale caldaia sono presenti guarnizioni in FAV ed apparecchiature e tubazioni rivestite con FAV pericolose o FCR (accesso agli ambienti interdetto a personale ed utenza);
- I controsoffitti contengono FAV pericolose (la manipolazione e la manomissione sono vietate al personale ed utenza);
- Le tubazioni degli impianti tecnologici nel sottotetto contengono FAV pericolose (accesso agli ambienti interdetto a personale ed utenza)

PLESSO GUICCIARDI

- Sono presenti pluviali in cemento amianto (non accessibili agli studenti ed al personale);
- Sono presenti camini in amianto (non accessibili agli studenti ed al personale);
- Lo stucco di fissaggio dei vetri delle finestre nell'intero edificio e il sigillante a base cementizia delle tubazioni nel deposito al seminterrato contengono amianto (manipolazione interdetta al personale ed utenza);
- I pannelli del controsoffitto contengono FAV (manipolazione interdetta al personale ed utenza);
- Nel locale centrale termica sono presenti guarnizioni, coibenti, ed altri materiali contenenti amianto o FAV, tali locali non sono accessibili agli studenti ed al personale (non accessibili).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Laura Barbirato

Laura Barbirato